



УТВЕРЖДАЮ

В.И. Чурикова

«Медвежонок»

Детский сад «Медвежонок» В.И. Чурикова

« 21 » 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной
инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ детский сад «Медвежонок»

1.2. Адрес объекта: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 846,8 кв.м.

- часть здания 1 этаж 418,2 кв.м; на 2 этаже, 428,6 кв.м.

Год постройки здания 1970 г.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2020 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Медвежонок», МДОУ детский сад «Медвежонок»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

администрации Малоярославецкого района

«Малоярославецкий район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Малоярославец, ул. Горького, д.31, т/ф 8(48431) 2-68-16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование (образование))

2.2 Виды оказываемых услуг присмотр и уход, дошкольное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием с 7.00 час до 19.00 час. выходные: суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 85 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 3 _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать неровности дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
детский сад «Медвежонок»
В.И. Чурикова
« 21 » 02.2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____ 1 _____

Калужская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«21»_02_2020_г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное МДОУ детский сад «Медвежонок»
- 1.2. Адрес объекта: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19 ул.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 846,8 кв.м
- часть здания 1 этаж (318,2 кв.м), на 2 этаж (428,6 кв.м)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 5107 _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970 г. _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего августа 2020 г.
капитального _.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, *нет* (описать неровности дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В | ВНД»

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.4. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (О,С), ВНД (К) в связи с тем, что на входе и внутри здания установление подъёмника на второй этаж технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, информационные таблички, выполненные по Брайлю.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ г.

в рамках исполнения муниципальная программа «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном районе «Малоярославецкий район» .
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично-избирательно ДЧ-И- (С.Г.У.О)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения при администрации муниципального района «Малоарославецкий район».

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Не требуется _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фото фиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Заведующий МДОУ В.И. Чурикова


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы старший воспитатель Богрова О.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Завхоз Емельянова Л.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель профкома Лебедева Л.В.



В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ № 1
от « 21 » ____ 02 ____ 20 20 __ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ детский сад «Медвежонок» Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нарушений не выявлено		Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории				Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях, асфальтовое покрытие в трещинах, ямах		Укладка тактильной плитки, ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	-	Установить пандус	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка не требуется			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: ширина-не менее 3,5 м, обозначение			

					знаками, вблизи входа в здание- не далее 50м. Количество мест для транспорта инвалидов: не менее 10% (но не менее одного места)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У,К,С), ДУ-И (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нет тактильного покрытия на всей территории, требуется ремонт асфальтового покрытия.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МДОУ детский сад «Медвежонок», Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19.

Наименование объекта, адрес: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	Содержание	Значим о для инвали да	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет		Отсутствует пандус		Установка пандуса, поручней	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Контрастная окраска ступеней		нанесение контрастной окраски	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		отсутствуют фиксаторы	О, Г, У	установить фиксаторы двери в положении открыто/ закрыто	ТР
2.5	Гамбур	есть					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Пандус должен: Иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,5 м, поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м, входные двери шириной не менее 1,2 м, ступени и подступеньки иметь контрастную окраску, навес размером 220 см на 220 см	К, О, С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ -И (О, С)			Текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо произвести нанесение контрастной маркировки ступеней, установку пандуса и поручней к нему, установка специальных ручек.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОУ детский сад «Медвежонок», Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, д. 19

Наименование объекта, адрес: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Пол не имеет контрастной окраски, нет поручней вдоль стен.	О, С,	Нанесение контрастных полос, установка поручней	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ступени лестницы не имеют контрастной окраски	О, С,	Нанесение контрастной окраски	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Установка пандуса технически невозможна		Помощь сотрудника	ИР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Установка лифта или подъемника технически не возможна		Помощь сотрудника	ИР
3.5	Дверь	есть			Ширина двери 0,85 м	О, С,	Расширение двери технически невозможно	ИР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, светящейся	О, С,	Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей,	ИР

					краской или светоотражающей лентой		наклеить световые ленты на кромки ступеней	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудованы поручнями, селекторная связь	О, С,		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-и (О,Г,У),ВНД (К),ДУ-И(С)
--	------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ- И (Г, О,У),ВНД (К),ДУ-И(С)Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МДОУ детский сад «Медвежонок», Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, д. 19

Наименование объекта, адрес: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Пороги в дверных проёмах, нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней.	О,У,С,	Убрать пороги, установка кнопки вызова персонала для обслуживания инвалида-колясочника, выделение контрастных цветом дверного проема и ручек. Установка информирующих обозначений	Р, ТР, индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Нет стационарного крепления стульев, нет опорных поручней	О,У,С	Нет технической возможности	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				В групповых помещениях нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Групповая форма обслуживания	ДЧ-И (О, У, Г), ДУ-И (С), К			ТР, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП-И И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, У, Г), ДУ-И (С), К закрепить столы , стулья. Учебную зону выделить из общей площади рельефной фактурой.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №1
от «21» 02.2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	--	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-			-

* указывается: ДП-3 - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №1
от « 21 » 02. 2020 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-		-

* указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП-И - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МДОУ детский сад «Медвежонок», Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, д. 19

Наименование объекта, адрес: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимое для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, крючки для одежды и поручни, ширина двери 90 см	О,Г,У,С	Установка световых средств информации, кнопки вызова, поручней, расширение дверного проема	Индивидуальное решение ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)				Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, поручни, ширина двери 90см	О,Г,У,С,	Установка световых средств информации, кнопки вызова, поручней, расширение дверного проема	Индивидуальное решение ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Крючки для одежды, костылей, автоматический слив, сенсорные краны			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4 Акта обследования ОС
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О),ВНД (К)			ТР, инд. решение с ТС

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует техническая возможность для расширения дверного проема

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МДОУ детский сад «Медвежонок», Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, д. 19

Наименование объекта, адрес: 249062, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, мкр имени 50-летия СССР, дом 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на	Фот	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют световые средства информации, табло, тактильная информация	О,У,Г	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения.	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			-	О,У	Не требуется	—
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации в местах движения	С	Разместить тактильные средства в местах движения	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с			

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории на год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственны й исполнитель, соисполнител и	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ адресной программы (плана)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории _____ за _____ год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием